Comunità Montana Lario Orientale-Valle San Martino

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: TORRENTE GALLAVESA LOC. LA FOLLA E SISTEMAZIONE VERSANTE

LOC. SOMASCA - LOTTO 2 - COMUNE DI VERCURAGO

COMMITTENTE: Comunità Montana Lario Orientale-Valle San Martino (zona nº 12)

IMPRESA: | FITZCARRALDO S.r.I.

Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 2 pagine

IL R.U.P.

CM LARIO EST E V.

S. MARTINO

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		QUANTITA'		FIGURE
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	ed Annotazioni
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA CANTIERIZZAZIONE							
1/9 C.01	Approntamento generale dell'area di cantiere, inclusi tutti gli oneri di cantierizzazione relativamente la fornitura e lo spostamento di tutti i materiali e le attrezzature necessa rogettualmente, gli oneri per lo spianto a lavori ultimati e per la sistemazione e il ripristino delle aree interessate.					0,20		Allegato
	SOMMANO a corpo					0,20		ن ا
	OPERE PRELIMINARI							
2 / 10 LOM2301_1 G.ED.04.01.0 1.00.0010	Specie arborea di essenza generica, tronco di diametro di 50 cm misurato a 1,3 m dalla base Abbattimento con attrezzatura manuale (motosega), con recisione a livello del suolo e ca ta, allontanamento. Esclusa rimozione dell'apparato radicale. Parametri di riferimento: condizioni di lavoro nella norma					4.00		0./.1 - Copia L
	20111112					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		Dogu
3 / 11 AP.02	Opera di pulizia da arbusti o novellame (diametro massimo 10 cm) su versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata p lativa voce di elenco. Carico, allontanamentro e smaltimento del materiale vegetale di risulta è a carico dell'impresa. Vedi voce n° 3 [m2 711.00]						711,00	Documento Firmato D
	Decespugliamento area oggetto di consolidamento Placcaggio 1 *(par.ug.=6*3+7*6+8*3+10*3+11*3+							TGTE
	9,7*3+9,4*3+9*6) Placcaggio 2 *(par.ug.=7,1*3+9,6*3+12*3+15*3+15,3*3+16,2*3+17,3*3+18,5*3+21,5*6+7*3) Placcaggio 3 *(par.ug.=10,3*3+11,8*3+12*3+13,4*3+8,9*3+13,3*3+12,6*3+12,2*3)	258,30				258,30		Digitalmente
		483,00				483,00		0 1
		283,50				283,50		
	Pulizia e ispezione ex settore 3					250,00		
	Sommano positivi e negativi m2					1′274,80	711,00	
	SOMMANO m2					563,80		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comunità Montana Lario Orientale-Valle San Martino (zona n° 12) LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

CM LARIO EST E V.

S. MARTINO

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		QUANTITA'		FIGURE
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	ed Annotazioni
	RIPORTO							
<i>1</i> / 12	CONSOLIDAMENTO Consolidamento di parete o scarpata rocciosa di							
4 / 12 AP.01	qualsiasi altezza e pendenza come di seguito descritta: - fornitura e posa di rete zincata a maglia 80*100 in filo di acciaio mm 3, o anche oltre tre volte il volume effettivo, il lavoro eseguito da personale specializzato e abilitato a lavori su fune. Superficie pannelli di rete al netto di 5% incidenza sovrapposizione Placcaggio 1 *(par.ug.=6*3+7*6+8*3+10*3+11*3+9,7*3+9,4*3+9*6) Placcaggio 2 *(par.ug.=7,1*3+9,6*3+12*3+15*3+15,3*3+16,2*3+17,3*3+18,5*3+21,5*6+7*3) Placcaggio 3 *(par.ug.=10,3*3+11,8*3+12*3+13,4*3+8,9*3+13,3*3+12,6*3+12,2*3)	258,30 483,00 283,50			0,950 0,950 0,950	245,39 458,85 269,33 973,57		Allegato 5 - Class. 0.7.1
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) SICUREZZA							- Copia
5 / 13 S.01	Oneri della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008.					0,20		Del Doc
	SOMMANO a corpo					0,20		Documento
	Sondrio, 23/05/2025							
	L'Impresa							Firmato
	Il Direttore dei Lavori							Digitalmente
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comunità Montana Lario Orientale-Valle San Martino (zona n° 12) LIBRETTO DELLE MISURE N. 2